

**Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet**

☒: 1165 Budapest Demeter u. 3. ☎: 403-2928 Fax: 402-0336

1-368-2023

Kovács Péter
Polgármester úr
részére

Kérelem

Tisztelt Polgármester úr!

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tulajdonában lévő 2 jármű és 1 utánfutó korát és műszaki állapotát tekintve üzemképes állapotba helyezése rendkívül költséges, gazdaságtalan. Ezen ingóságok évek óta állnak telephelyünkön a rendkívül magas javítási költségek miatt. Szakvéleményeket mellékletben küldjük.

A gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása, hulladékká minősítése, selejtezése, hulladék törvénynek történő megfelelési folyamat hosszadalmas, munkaigényes.

Kérjük, a fentiek értelmében engedélyezze számunkra ezen járművek értékesítését.

A szakvéleményekben meghatározott jelenlegi becsült értéken a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára vételi ajánlatot tett a Solver Team Kft.

Budapest, 2023. október 10.

Köszönettel:



Szakvélemény

Tisztelt Kerületgazda!

A HLL-499 frsz.-ú, Iveco 120E típusú autó átvizsgálása után a gazdaságtalan javítás kategóriájába tartozik, korát és javítási költségét figyelembe véve javasolnám, hogy az autó kerüljön selejtezésre.

Indokaim:

- Bizonytalan, elhasználódott elektromos rendszer
- Erősen korrodált karosszéria
- Kopott motor (hatalmas kartergáz)
- Nem működő, törött plató
- Teljes fék felújítás szükségeltetik
- Váltója zörög, teljes felújítást igényelne
- Daruja teljes mértékben működésképtelen
- Több helyen szétrohadt alváz
- Az autó értéke jelen állapotában maximum: 60.000 Ft.

Kelt: Ócsa, 2023.10.09.

Kúty Bálint e.v.
2384 Ócsa, Bem József u. 2
Adószám: 69508800-1-33
Kúty Bálint

Szakvélemény

Tisztelt Kerületgazda!

A HYE-929 frsz.-ú, Hyundai H-1 típusú autó átvizsgálása után a gazdaságtalan üzemeltetés körébe tartozik. Korát illetően a helyreállítása rendkívül költséges lenne, ezért azt javasolnám, hogy az autó kerüljön selejtezésre.

Indokaim:

- Motorhibás
- Üzemanyag illetve fékrendszer megbontva, hiányos
- Törött kulissza, kopott váltó
- Futómű felfüggesztési pontok életveszélyesen korrodáltak, karosszérián több ponton tapasztalható javíthatatlan elhasználódás.
- Gumiabroncsok cseréje szükséges
- Az autó értéke jelen állapotában 40.000 Ft.

Kelt: Ócsa, 2023.10.09.

Kúti Bálint e.v.
2364 Ócsa, Bem József u. 2
Adószám: 69508800-1-33

Szakvélemény

Tisztelt Kerületgazda!


A **XJF-585** frsz.-ú, **KJ 2090** típusú utánfutó átvizsgálása után a gazdaságtalan üzemeltetés körébe tartozik. Korát illetően a helyreállítása rendkívül költséges lenne, ezért azt javasolnám, hogy kerüljön selejtezésre.

Indokaim:

- Átalakított futó, visszaalakítást igényelne
- Gumiabroncsok öregek
- Vonófej kopott
- Az utánfutó értéke jelen állapotában: 20.000 Ft.

Kelt: Ócsa, 2023.10.09.

Küti Bálint e.v.
2364 Ócsa, Bem József u. 2
Adószám: 69508800-1-33



2006-2007

FORGALMS ENGRIDELY

[illegible]

BUDAPEST XVI. KERÜLETI NIVATÁR

KC55328


CLASS

1998.12.31.

DM IVECO

D-2 1210 36

D.3

 ELSEVIER

22-139 RW

80602574090183655

CP31EA0002258724

ΕΡΕΥΝΑ

Q 7285 KG

01 FEBRUER

FM 11990 RG

W9 04

K

812

2003.11.10.

S.2

0013500 KG

02 750 KG

100-443887-100

2500 kg

(2)

160

D

GYÁRTÁSI ÉV: 1998

SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTÁJA (KÓDSZÁMA):

FIGURE 1

C.1 C.1.1

KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

C.1.2

C.1.3 1165 BUDAPEST

DEMETER DTCA 3

C.4 *Relationships*

K055328

KIÁLLÍTÁS KEZELÉSE

P.H.

Dobozgyári

MŰSZAKI ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ

26.12.15/5005

2019.09.13.

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

Jármű neve: Dacia 1500 kg
GYMGE 50ACG / 1200H. rug. kily. pl. előfelg.

2012/2014/2015 - 1306122 - 0142 - 2618 T-0130

Kódmagyarázat:

A:	rendszám	E:	atvázszám	P.2:	legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll)
B:	első nyilvántartásba vétel időpontja	F.1:	együttes tömeg	P.3:	hajtóanyaga
C.1:	a forgalmi engedély jogosultja	G:	saját tömeg	P.5:	motorkód / szám
C.1.1:	családi név vagy cégnév	H:	okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan)	Q:	teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál)
C.1.2:	utónév	I:	első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja	R:	a jármű színe
C.1.3:	címe	J:	jármű kategóriája	S.1:	ülések száma vezetővel
C.4:	utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja:	K:	tipus-jóváhagyási szám (ha van)	S.2:	állóhelyek száma (ha van)
a)	tulajdonosa,	Q:	vontatási adatok (kg)	V.9:	környezetvédelmi osztályba sorolás
b)	nem a jármű tulajdonosa,	Q.1:	fékezett	Sebességváltó fajtája (kód száma):	
c)	a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosa-ként azonosítva	Q.2:	fékezetlen	0 = mechanikus	
D.1:	gyártmánya	{0}	fék nélkül	1 = félautomata	
D.2:	típusa	{1}	ráfutófékekkel	2 = automata	
D.3:	kereskedelmi leírása(i)	{2}	átmenőfékekkel	3 = szekvenciális	
		{3}	nyeregferhézés		
		P.1:	hengerűrtartalma (cm³)		

4. sz. melléklet

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

EUROPAI KÖZÖSSÉG

FORGALMI ENGEDÉLY

H

Permiso de circulación - Ověřovací a registrační - Registration certificate - Zulassungsberechtigung - Registrovinisammitas
Attest de circulație - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje
Carta de circulație - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje
Ověřování a evidenci - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje
Ověřování a evidenci - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje - Registrovanje

Okmányiroda: BUDAPEST 16. KER.

A HYE929

B 2001.11.28.

D1 HYUNDAI

D2 H-1 SR TRUCK

D3

P1 2476 CM3

P2 73 KW

P5 D4BH1106501

E TSCN12264B0102636

P3 DIESEL

J N1

G 1840 KG

R 01 FEHÉR

F1 3400 KG

V9 04

K

L 2001.11.28.

O01

(0)

(2)

Q

GYÁRTÁSI ÉV: 2001

SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTA (KÓDSZÁM): 0

H

C1 C11 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

C12

C13

1165 BUDAPEST

DEMETER UTCA 3

C4

Tulajdonos

FL68054

KIALLÍTÁS KELTE 3p


2011. 11. 18.

21


MŰSZAKI ÉRTVÉNYESÉGI IDŐ




2013.11.24.




2015.11.24.



2017.11.24.



2017.11.24.



2017.11.24.

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

ANK-144WT-LPJ-ZPT-A01/310000-01-2-250-33-2510-2011-T-1-1-1

Kódmagyarázat:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A: rendszám | E: alvázszer | P.2: legnagyobb leadott teljesítmény (kW) (ha rendelkezésre áll) |
| B: első nyilvántartásba vételi időpontja | F.1: együttes tömeg | P.3: hajtóanyag |
| C.1: a forgalmi engedély jogosultja | G: saját tömeg | P.5: motorkód / szám |
| C.1.1: családi név vagy cégnév | H: az okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) | Q: teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál) |
| C.1.2: utónév | I: első magyarországi nyilvántartásba vételi időpontja | R: szín |
| C.1.3: cím | J: jármű-kategória | S.1: ülések száma vezetővel |
| C.4: utalás arra tényre, hogy a forgalmi engedély jogosultja: | K: típus-jóváhagyási szám (ha van) | S.2: állóhelyek száma (ha van) |
| a) a jármű tulajdonosa, | L: vontatási adatok (kg) | V.9: környezetvédelmi osztályba sorolás |
| b) nem a jármű tulajdonosa, | 0.1: fékezett | Sebességváltó-fajta (kódszám) |
| c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosa-ként azonosítva | 0.2: fékezetlen | 0 = mechanikus |
| D.1: gyártmány | {0}: fék nélkül | 1 = félautomata |
| D.2: típus | (1): ráfutólélekkel | 2 = automata |
| D.3: kereskedelmi leírás(ok) | (2): átmennőlélekkel | 3 = szekvenciális |
| | (3): nyeregterhelés | |
| | P.1: hengerűrtartalom (cm³) | |

